

On aperçoit ci-dessous trois photos sur les étapes à suivre pour engager le siège dans la base et le verrouiller. Les première et deuxième photos montrent la position inappropriée de la poignée « Tirer pour dégager » de couleur grise. La troisième photo illustre la position appropriée de la poignée.



(1) Sur cette photo, la poignée n'est pas enclenchée ni verrouillée.



(2) Sur cette photo, la poignée est enclenchée mais NON verrouillée.



(3) Sur cette photo, la poignée est enclenchée et verrouillée correctement.